

網 路 維 護 公 告

線路維護  通 知

設備維護  轉通知

其他: 海纜障礙 (通報單位: 中華電信國際分公司)

更新公告	4/24 15:08 經本部調整中華電信提供之替代電路並調整路由後，目前已回復既有國際頻寬，所有國際訊務回復正常。
事由	4/22 07:07 因中華電信之海纜(APCN2)斷裂故障，TANet 國際頻寬減少 10G，暫不影響日常國際流量，刻正緊急協調電路支援(替代頻寬)。
預計 施工時間	4/22 07:07 ~
影響範圍	TANet 國際頻寬(經 IPLC 20G)減少 10G，目前國際頻寬提供 20G 運營[海纜(IPLC)10G+轉訊服務(Transit)10G]，暫不影響日常國際流量。 影響時間: 因中華電信調度頻寬與修理海纜時間未定，暫定為即日起自調度(修復)完畢止。
說明	一、通知單位：中華電信國際分公司 1. 主要海纜：CHK-TNS FP1PLTO/CHT-TPB/CHT GE10L145 2. 影響地點：台灣 新北市－美國 CA Palo Alto 3. 電路編號：2671UD80005 (業務類別：IPLC) 二、TANet 刻正緊急協調電路支援(替代頻寬)，若恢復既有頻寬將另行通知。

TANet NOC / E-mail:noc@mail.moe.gov.tw

發佈日期:106 年 4 月 24 日/單號:1060424-01